

INFORME DE SESIÓN

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-11-26 10:15:21	2019-11-26 12:15:40	0000000

CONFIGURACION DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	0
Escenario	Puerto
Punto de inicio	1
Momento del día	Dia
Clima	Despejado
Intensidad del clima	Ninguno
Intensidad del tráfico	Vacío
Vehículo	Carretilla Frontal

ESTADÍSTICAS

Consumo medio de combustible (L/100)	248,61
Consumo total de combustible (L)	0,1
Velocidad media (km/h)	0
Tiempo de trabajo (min:ss)	3,66
Distancia recorrida (km)	0
Tiempo accionando el freno	231,78
Tiempo accionando el acelerador	260,73
Tiempo de uso del freno de mano	0
Número total de cargas movidas	0

TIMELINE

Error de conducción	08:14	Freno de mano activado
Error de conducción	08:17	Freno de mano activado
Error de conducción	09:12	Motor apagado horquillas elevadas
Error de conducción	04:37	Freno de mano activado
Error de conducción	04:42	Freno de mano activado