

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2020-02-12 14:14:29	2020-02-12 14:19:14	0000000

CONFIGURACION DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	0
Escenario	Puerto
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	Ninguno
Intensidad del tráfico	Vacío
Vehículo	Carretilla Frontal

ESTADÍSTICAS

Consumo medio de combustible (L/100)	43,82
Consumo total de combustible (L)	0,11
Velocidad media (km/h)	1,71
Tiempo de trabajo (min:ss)	3,87
Distancia recorrida (km)	0,11
Tiempo accionando el freno	36,74
Tiempo accionando el acelerador	40,48
Tiempo de uso del freno de mano	0
Número total de cargas movidas	0

TIMELINE

Infracción	13:34	Colisión
Error de conducción	14:20	Girofaro apagado
Error de conducción	14:36	Girofaro apagado
Error de conducción	14:39	Girofaro apagado
Error de conducción	14:43	Girofaro apagado
Error de conducción	15:05	Girofaro apagado
Error de conducción	15:06	Girofaro apagado
Error de conducción	15:08	Girofaro apagado
Infracción	15:09	Velocidad máxima no respetada
Infracción	15:14	Velocidad máxima no respetada
Error de conducción	15:29	Girofaro apagado
Error de conducción	16:22	Freno de mano activado
Error de conducción	16:25	Girofaro apagado
Infracción	16:26	Velocidad máxima no respetada
Infracción	16:33	Velocidad máxima no respetada

Error de conducción	16:39	Girofaro apagado
Infracción	16:40	Velocidad máxima no respetada