

## INFORME DE SESIÓN

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-26 12:18:16	2019-08-26 12:23:45	0000000

### CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	30 minutos
Escenario	Mina Camión
Punto de inicio	3
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EH 5000

### ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo de combustible	122,8659
Media de consumo	9,943334
Consumo acumulado	5,00787
Velocidad media	4,22
Tiempo de conducción	4,74
Distancia recorrida	0,34
Emisiones	13,02089
Autonomía	1261,593
Tiempo pisando el embrague	10,77197
Tiempo pisando el freno	10,76563
Tiempo pisando el acelerador	67,65967
Numero de cambios de marcha	1
Numero de veces accionado el embrague	3
Toneladas area zona descarga	0
Valor % medio carga cazo	0

### TIMELINE

Evento	00:00	vehicle_restored
Evento	00:00	Point(-846,1, 625,3, 1214,6)
Evento	00:01	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Error de conducción	00:40	Freno de mano activado
Error de conducción	02:58	Freno de mano activado
Error de conducción	03:20	Conducción en punto muerto
Error de conducción	03:57	Conducción en punto muerto