

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-27 13:15:07	2019-08-27 13:24:51	0000000

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	30 minutos
Escenario	Mina Excavadora
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EX 5500

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo acumulado	15,37017
Velocidad media	0,28
Tiempo de conducción	8,09
Distancia recorrida	0,04
Emisiones	39,9812
Toneladas area zona descarga	4,16
Valor % medio carga cazo	22,85106
LEFT_TRACK_TIME	34,61406
RIGHT_TRACK_TIME	33,61888
OPEN_BUCKET_TIME	9,970276
CLOSE_BUCKET_TIME	16,76328

TIMELINE

Evento	00:00	vehicle_restored
Evento	00:00	Point(-1634,3, 99,8, 1130,6)
Evento	00:01	Cambio de carga: Peso [0] Nivel [0] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	02:47	Cambio de carga: Peso [4650] Nivel [0,31] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	03:51	Cambio de carga: Peso [4200] Nivel [0,28] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	04:26	Cambio de carga: Peso [0] Nivel [0] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Error de conducción	04:11	Colisión del cazo con camión
Error de conducción	04:45	Colisión del cazo con camión
Error de conducción	04:55	Colisión del cazo con camión