

INFORME DE SESIÓN

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-28 12:16:38	2019-08-28 12:19:20	2361700

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	5 minutos
Escenario	Mina Camión
Punto de inicio	4
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Leve
Vehículo	EH 5000

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo de combustible	0
Media de consumo	4,738889
Consumo acumulado	0,8161718
Velocidad media	0
Tiempo de conducción	2,05
Distancia recorrida	0
Emisiones	2,121976
Autonomia	Infinito
Tiempo pisando el embrague	0
Tiempo pisando el freno	0
Tiempo pisando el acelerador	0
Numeros de cambios de marcha	1
Numero de veces accionado el embrague	0
Toneladas area zona descarga	0
Valor % medio carga cazo	0

TIMELINE

Evento	00:00	vehicle_restored
Evento	00:00	Point(754,3, 473,6, 70,8)
Evento	00:01	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Infracción	00:01	Cinturón de seguridad no abrochado